


التشخيص

الفني



منهجية تقسيم البلدية إلى مناطق



نتائج التشخيص الفني

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الطرق		
			نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%) (2)
حي بئر الحلو قرب الطريق الوطنية رقم 1	55	85	70	30	منطقة 1
حي سانية جبارة قرب مصنع الأسلاك وحي الجنابين الغربية	86	92	25	75	منطقة 2
من مخبزة بن نجيمة في اتجاه حي سيدي بوزعبية	45	90	65	35	منطقة 3

المشاريع البلدية المتواصلة

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة أ*د	بيان المشروع (*)
في إنتظار فتح العروض	-	150 يوما	-	1000	643	1- تعبيد الطرقات : حي بوزعبية و جناين الغربية و نهج سيدي بنعيسى
في إنتظار موافقة صندوق القروض على التمويل	-	-	-	-	600	2- تهيئة وتوسعة مقر قصر البلدية
					1243	المجموع



المشاريع الوطنية و الجهوية المبرمجة و المتواصلة

ملاحظات	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	موقع التدخل	وصف المشروع	الكلفة أد	بيان المشروع (*)
التدخل عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني		السداسية الثانية لسنة 2020	حي المنذرة و هنشير الساسي	تطهير وتعبيد الطرقات	6000	1. تطهير وتعبيد الطرقات
المجلس الجهوي		السداسية الأولى لسنة 2020	*المركب الجامعي *المسلك المؤدي إلى مستودع ناجح البغدادي * حي سيدي بوزعبية	تعبيد بعض الأنهج و الطرقات		1. تعبيد طرقات
						المجموع