

أنموذج 10 بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي¹

معطيات عامة :

الموقع : نهج الغزالي زاوية سوسة

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : مطابق

تاريخ الإحداث : 1985/04/05

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2018 (تبليط)

مساحة الأرض : 900 م² المساحة المغطاة : 200 م² المساحة المهيأة : 700 م²

إمكانية التوسعة : غير قابل للتوسعة

طاقة استيعاب المعدات : غير قابل لإستيعاب كامل المعدات

متوسط الكلفة السنوية للصيانة : 5 أد

صعب

سهل

النفاذ إلى المستودع

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
	X	X		X

توضيح النقائص² : مساحة جمالية غير كافية، صعوبة تنقل المعدات داخل المستودع، نقص في المساحة المغطاة، عدم

وجود مغازة للمواد و عامل مخصص لها، مستوى تجهيز غير كافي،

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات :

لا
X

نعم
X
X
X

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة^(*)

^(*) في صورة الإجابة ب "لا" توضيح المصعب النهائي

¹ في صورة وجود أكثر من مستودع اعتماد بطاقة لكل واحد منها

² الاستئناس بالأسئلة التالية على سبيل الذكر :

- هل تؤدي دورها ؟

- هل أن المساحة كافية ؟

- هل أن مستوى التجهيز كاف ؟

- هل أن الإمكانيات البشرية ومؤهلاتها كافية ؟

معطيات حول المستودع ووظيفته :

لا	نعم
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	

هل المستودع مسيخ ؟

هل المستودع مقسم لفضاءات (في صورة الإجابة بنعم ذكر مختلف أنواع الفضاءات ومدى استجابتها لحاجيات البلدية ؟

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافية ؟

هل مأوى المعدات مغطى ؟

هل المستودع مؤمن ؟

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات) ؟

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق ؟

وجود محطة غسل وتشحيم ؟

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية ؟

في صورة الإجابة بـ "لا" ذكر النقائص

مغارة للمواد، مساحة غير كافية، عدم وجود تجهيزات و فضاء لإحداث ورشة صيانة، عدم توفر تطبيق إعلامية.

أنموذج 16

بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرق

نعم لا

برنامج بلدي للتصرف في النفايات

ملاحظات	التخصيص		تكلفة الصيانة السنوية	مدة الاستغلال المتوقعة بالسنة	الحالة			المسافة المقطوعة (كلم)	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
	المنطقة المغطاة ²	المصلحة ¹			معتبة	متوسطة	جيدة			
	كامل البلدية	نظافة		5		x		110692	2010/01/12	شاحنة ظاغطة 3م16
	كامل البلدية	نظافة		8	x			27117	2015/05/30	شاحنة ظاغطة 3م16
	كامل البلدية	نظافة و أشغال		8		x		43668	2010/01/20	شاحنة قابلة 7طن
	كامل البلدية	نظافة و أشغال		15			x	7597	2017/06/12	شاحنة قابلة 10طن
	كامل البلدية	تنوير عمومي لافتات، أشجار		15			x	12048	2017/07/14	شاحنة حاملة لسلم
	كامل البلدية	نظافة و أشغال		20			x		2019	Tractopelle
	كامل البلدية	نظافة		-	x				1996/03/04	جرار Landini

¹ ذكر المصلحة بكل دقة مثال (نظافة وأشغال ومناطق خضراء)

² ذكر المنطقة التي تشملها الخدمات المسداة بالألية المعنية وذلك وفقا للتقسيم المجالي المذكور بالفقرة 2 من الباب الرابع من هذا الدليل

	كامل البلدية	نظافة		10		x			2008/12/26	جرار Landini
	كامل البلدية	نظافة		10		x		53250	2009/11/19	جرار New holland
	كامل البلدية	نظافة و مداواة		20			x		2013/12/23	جرار YTO
	كامل البلدية	نظافة و أشغال		15		x		1316	2016/06/03	Mini chargeuse
	كامل البلدية	نظافة		10			x		2010/12/04	جرار FOTON
	كامل البلدية	نظافة		5		x			2012/06/12	صهريج إفراغ مياه الآبار
	كامل البلدية	أشغال و مناطق خضراء		10		x			-	صهريج مياه
	كامل البلدية	نظافة		5		x		120564	2012/12/27	شاحنة خفيفة 4*4
	كامل البلدية			10			x			شاحنة خفيفة 4*4
	كامل البلدية	نظافة		15			x		2021/10/06	صهريج إفراغ مياه الآبار

تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الطرق		
			نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	
حي بنر الحلو قرب الطريق الوطنية رقم 1	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%) (2) 55	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%) (2) 95	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1) 70	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1) 30	منطقة 1
حي سانية جبارة قرب مصنع الأسلاك وحي الجنابن الغربية	86	96	20	80	منطقة 2
من مخبرة بن نجيمة في إتجاه حي سيدي بوزعبية	45	94	65	35	منطقة 3